

PLOCHA	DRUH PLOCHY	PRODUKT, SPÔSOB POUŽITIA	DÁVKA	APLIKÁCIA	FREKVENCIA
	Epoxidová podlaha	<b>NEOMAT FORTE, I, N, GMS</b> Strojové umývanie podláh	100ml/10 l vody		denne, periodicky možno vyleštiť
	Epoxidová podlaha	<b>RILAN - priemyselné priestory.</b> Ručné umývanie podláh	50 - 100ml/10 l vody		denne, periodicky možno radikálne
	Epoxidová podlaha	<b>INDUR TOP - ošetrojúci</b> Ručné umývanie podláh	50 - 100ml/10 l vody		denne, periodicky možno vyleštiť
	Epoxidová podlaha	<b>NEOMAT N</b> Strojové umývanie podláh	50 - 100ml/10 l vody		denne podľa potreby
	Epoxidová podlaha	<b>INDUR TOP - ošetrojúci</b> Ručné umývanie podláh	50ml/10 l vody		denne, periodicky možno vyleštiť
	Epoxidová podlaha	<b>BENDUROL FORTE / MAXX</b> Radikálne čistenie	3 l/10 l vody až 0,5 l/10 l vody		podľa potreby
	Epoxidová podlaha	<b>NEOMAT BMR, BENDUROL ULTRA, MURIL, TOPAX 66</b>	3 l/10 l vody až 0,5 l/10 l vody		denne podľa potreby
	Epoxidová podlaha	<b>TUKLAR SUPER METALLIC, ISI STAR</b>	koncentrovane		podľa potreby

Pri strojovom umývaní podláh je potrebné odlišiť priestory a plochy, ktoré je potrebné čistiť. NEOMAT FORTE použite na čistenie plôch v administratívne, resp. plochy s nízkou mierou znečistenia, NEOMAT I na priemyselné podlahy so znečisteniami po syntetických olejoch, NEOMAT GMS použite v marketoch, skladoch..., NEOMAT N použite na podlahách, na ktorých sú natiiahnuté ochranné polymérne filmy. U všetkých produktov je možné dávkovanie i z 200 l suda. Prenájom MQF - plnenie.

Polymérne ochranné filmy - štandardne sa neaplikujú. TUKLAR METALLIC, matnejší film ISI STAR. Špeciálne postupy: NEOMAT BMR - odstránenie šmúh po gume, odery, BENDUROL ULTRA - odstránenie polymérnych filmov, MURIL - radikálne čistenie v priemysle, TOPAX 66 - dezinfekcia a čistenie.