

PLOCHA	PRODUKT		ČISTIACI POSTUP	DÁVKA	APLIKÁCIA	FREKVENCIA
	<b>BENDUROL FORTE / MAXX</b>		Radikálne čistenie všetkých druhov PVC, vrátane PUR	1:5 až 1 :20, 10 min. pôs.		podľa potreby
	<b>BENDUROL FORTE, ULTRA</b>		Odstránenie poškodeného ochranného filmu	1:3 až 1:10, 10 min. pôs.		podľa potreby
	<b>TUKLAR SUPER METALLIC / MAXX</b>		Nanesenie ochranného polymérneho náteru - lesklý	koncentr. 2 nátery		podľa potreby
	<b>ISI STAR / MAXX</b>		Nanesenie ochranného polymérneho náteru - matnejší	koncentr. 2 nátery		podľa potreby
	<b>RILAN</b>		Denné ručné umytie PVC neošetr. náterom a šport	30 ml/10 l		denne
	<b>INDUR TOP</b> s ošetrujúcou zložkou		Denné ručné umytie PVC ošetrovaného i neoš. náterom	50 ml/10 l		denne
	<b>NEOMAT FORTE</b>		Denné automatové čistenie PVC neoš. náterom	50 ml/10 l		denne
	<b>NEOMAT N</b>		Denné automatové čistenie PVC ošetr. náterom a šport	50-100 ml/10 l		denne
	Základné radikálne čistenie	!	Na PUR vrstvu používajte Bendurool Forte, má prípustné pH, na ostatné môžete i Bendurool Ultra!			
	Ochranný polymérny náter	!	Na PVC naneste 2 vrstvy ochranného filmu! Na antistatické a vodivé podlahy len 2 tenké vrstvy TM!			
	Denné udržiavacie čistenie	!	Dávajte podľa pokynov, dbajte na bezpečnosť, používajte rukavice, problémy konzultujte!			